

کمک سایش و بهبود دهنده کیفیت سیمان

معرفی شرکت

خانه سازی پارسمن سازه

کمکسایش چیست؟

آسیای مواد معدنی همواره یک فرآیند با راندمان پایین و مصرف انرژی بالاست. به ویژه در مورد سیمان این مسئله نمود بیشتری دارد. حدود ۷۰ درصد انرژی مصرفی یک کارخانه سیمان در بخش آسیا مصرف می‌شود و از این میزان هم حدود ۳۰ درصد به صورت گرما هدر می‌رود. یک بررسی نشان داده است، کمتر از ۱ درصد انرژی ورودی به آسیا صرف خردایش مواد می‌شود. از طرف دیگر آسیاهای دارای بار برگشتی بسیار بالا هستند. در بعضی موارد بار در گردش آسیا تا ۲۰ برابر کل بار ورودی است. این نشان دهنده راندمان پایین فرآیند آسیا می‌باشد.

کمکسایش‌ها موادی هستند که به عنوان راه حلی برای کاهش مصرف انرژی و افزایش راندمان آسیا ارائه شده‌اند. به عبارت دیگر کمکسایش‌ها عبارتند از؛ ترکیبات شیمیایی آلی به صورت مایع که در میزان کم به کلینکر ورودی به آسیا افزوده شده و با ممانعت از کلوخه شدن ذرات برخواص نهایی سیمان و فرآیند تولید تاثیرات قابل توجهی دارند.

چرا کمکسایش؟


۷۰ درصد انرژی مصرفی در تولید سیمان مربوط به بخش آسیا است و ۳۰ درصد از این ۷۰ درصد هم به صورت گرما هدر می‌رود. یک بررسی نشان داده است تنها ۰/۶ درصد از کل انرژی مصرفی آسیا صرف کاهش انسازه ذرات می‌شود. استفاده از کمکسایش‌ها علاوه بر امکان دستیابی به نرمی بالاتر به علت میزان مصرف کم، تاثیر قابل توجهی بر قیمت تمام شده محصول نخواهد داشت و مصرف انرژی رانیز کاهش خواهد داد. از طرف دیگر کمکسایش‌ها به جلوگیری از کوتینگ گلوله‌های آسیا و لاینینگ توسط ذرات ریز کمک می‌کند.

شرکت خانه سازی پارسمن سازه با بیش از یک دهه فعالیت در حوزه صنعت ساختمان، با تکیه بر تجربه و دانش فنی کارشناسان خود، همواره شرکتی پیشرو در راستای ارتقا کیفی صنعت ساخت و ساز بوده است. گروه پارسمن به عنوان مجموعه‌ای فنی و تخصصی در چهار واحد پارسمن ساخت (طرح، اجرا و نظارت بر سازه‌های بتن مسلح)، کوبیاکس ایران (مالک اتحادیه تکنولوژی کوبیاکس در ایران) و پارسمن شیمی (تامین کننده تجهیزات قالب بندهای بتن و داربست تحت برندۀای معتبر اروپایی) و پارسمن شیمی ساختمان ایجاد گردیده است. در راستای توسعه فعالیت گروه پارسمن و با تکیه بر مطالعات انجام شده در بخش تحقیق و توسعه، واحد پارسمن شیمی ساختمان در سال ۱۳۹۴ با هدف ارتقاء کیفی صنعت ساخت و ساز تأسیس شد. با توجه به نگاه دانش محور گروه پارسمن، پارسمن شیمی ساختمان به عنوان واحدی فنی و مهندسی در حوزه محصولات شیمیایی مورد استفاده در صنعت ساختمان فعالیت دارد. این واحد با تکیه بر تجربه و دانش از یک سو و ارتباط مناسب با مراجع فنی و دانشگاهی و کشورهای پیشرفته و صاحب تکنولوژی از سوی دیگر، سعی در ارائه بهترین پاسخ به نیازهای این حوزه دارد. رسالت اصلی پارسمن شیمی ساختمان در سه بخش زیر خلاصه می‌گردد.

- شناسایی نیازها و مطالبات صنعت ساخت و ساز کشور در حوزه‌ی شیمی ساختمان
- تامین و تولید محصولات با کیفیت شیمی ساختمان با تکیه بر بومی سازی تکنولوژی‌های روز دنیا
- ارائه مشاوره تخصصی و فنی با تکیه بر سال‌ها تجربه، دانش و ارتباط با مراجع معتبر علمی کشور



پوشش سیمانی ایجاد شده بر روی گلوله‌های آسیا در صورت عدم استفاده از کمکسایش



ایجاد سطوح تمیز روی گلوله‌های آسیا و افزایش کارایی آن‌ها با استفاده از کمکسایش

یکی از زمینه‌های اصلی فعالیت واحد پارسمن شیمی ساختمان، کمکسایش‌ها و بهبود دهنده‌های کیفیت صنعت سیمان و مواد معدنی می‌باشد. این شرکت با بهره‌گیری از جدیدترین تکنیک‌ها و امکانات آزمایشگاهی روز دنیا اقدام به تولید محصولات خود در این حوزه نموده است. این شرکت آمادگی دارد تا براساس نیازها و شرایط واحدهای تولیدی سیمان و مواد معدنی محصولاتی تخصصی و منحصر به فرد برای هر واحد تولیدی تولید و ارائه نماید. در جزوی فنی پیش رو مقدمه‌ای در مورد کمکسایش‌ها، ضرورت استفاده از آن‌ها، مکانیزم اثر آن‌ها و تاثیر این مواد بر خواص نهایی سیمان ارائه می‌گردد.

کلوخه شدن چگونه اتفاق می‌افتد؟

دلایل پدیده کلوخه شدن به شرح زیر است.

۱- جاذبه الکترواستاتیک

بار الکتریکی ایجاد شده روی سطح ذرات در آسیا به دو عامل نسبت داده می‌شود. عامل اول سایش ذرات با یکدیگر، با محیط آسیا و عوامل آسیاکننده است که باعث ایجاد بار الکترواستاتیک روی سطح ذرات می‌شود. عامل دوم در اثر خردایش ذرات است که با شکست ذرات در مقطع شکست، الکترون‌های آزاد و یا یون‌هایی پدیدار می‌شود که باعث باردار شدن مقطع شکست می‌گردد. باردار شدن ذرات سبب جذب آن‌ها به سوی یکدیگر و کلوخه شدن مجدد می‌شود.



۲- پیوند مکانیکی

ذرات ریز تحت فشار عوامل آسیا به هم‌دیگر می‌پیوندند و کلوخه می‌شوند.



۳- ترمودینامیک

از نظر ترمودینامیکی هر سیستمی تمایل دارد انرژی خود را به حداقل برساند. ذرات دارای انرژی سطحی هستند به این معنا که به علت بی‌نظمی‌هایی که در سطح وجود دارد میزان انرژی آن از توده ماده بیشتر است. هر چه اندازه ذرات کوچکتر شود، میزان سطح آزاد افزایش می‌یابد. بنابراین مجموع انرژی سطحی ذرات بیشتر شده و انرژی سیستم افزایش می‌یابد. کلوخه شدن ذرات سبب کاهش سطح آزاد و انرژی سطحی و کاهش انرژی سیستم می‌شود.



۴- شکل ذرات

ذرات دارای اشکال نامنظم و مختلفی هستند و همگی یک شکل و کروی نیستند. این شکل بی‌نظم و متفاوت سبب می‌شود در اثر تماس ذرات با یکدیگر و تحت فشار عوامل آسیا، ذرات به نوعی در یکدیگر قفل شوند و کلوخه شدن اتفاق افتد.



ضرورت دیگر استفاده از کمکسایش‌ها بار در گردش بالا در آسیا می‌باشد. بار در گردش در آسیای افقی ۲ تا ۳ برابر با رودری و در آسیای قائم ۶ تا ۲۰ برابر بار رودری است. این مقادیر بالا ناشی از کلوخه شدن ذرات در حین آسیاست. کمکسایش‌ها با ممانعت از کلوخه شدن ذرات بار در گردش و بار برگشتی آسیا را کاهش می‌دهند.

کلوخه شدن چیست؟

کلوخه شدن عبارت است از اجتماع ذرات در پودر و ایجاد ذرات بزرگتر. در فرایند آسیای سیمان و سایر مواد معدنی مهم ترین دلیل کاهش بازده آسیا کلوخه شدن ذرات می‌باشد. این پدیده به موارد زیر بستگی دارد.

• نوع و ترکیب سیمان: تمایل به کلوخه شدن در انواع مختلف سیمان متفاوت است. این مسئله ناشی از تمایل متفاوت ترکیبات مختلف سیمان به کلوخه شدن می‌باشد. انرژی آگلومراسیون یا کلوخه شدن پارامتری است که تمایل اجزای مختلف سیمان را نشان می‌دهد.

• اجزای ثانویه: تمایل به کلوخه شدن در اجزای ثانویه سیمان مانند پوزولان و سرباره میزان کلوخه شدن سیمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

• نرمی سیمان: هر چه نرمی سیمان بالاتر باشد، پدیده کلوخه شدن ذرات بیشتر اتفاق می‌افتد و ذرات تمایل بیشتری به کلوخه شدن نشان می‌دهند.

• نوع آسیا: فرآیند آسیا بر کلوخه شدن ذرات تاثیرگذار است. مکانیزم خردایش و زمان ماندگاری مواد در آسیا در آسیاهای مختلف متفاوت است که این مسئله سبب تفاوت کلوخه شدن در انواع آسیا می‌شود.

• شرایط محیط و عوامل آسیا: نوع عوامل آسیا و شرایط آن‌ها می‌تواند بر پدیده کلوخه شدن تاثیر گذار باشد.

• دما، رطوبت و تهویه هوای داخل آسیا: میزان کلوخه شدن ذرات با دما و رطوبت رابطه مستقیم دارد. تهویه هوای داخل آسیا از آنجا که بر این دو عامل موثر است بر کلوخه شدن ذرات تاثیرگذار است.




مکانیزم اثر کمکسایش‌ها چیست؟


کمکسایش‌ها عمدتاً مواد شیمیایی آلی هستند که نحوه اثر این مواد به نوع آن‌ها و همچنین نوع مواد آسیا شده بستگی دارد و به طور کلی بر اساس ممانعت از کلوخه شدن ذرات خرد شده و با دو مکانیزم اصلی رخ می‌دهد:

- برهمنش الکترواستاتیک با ذرات (خنثی‌سازی ذرات باردار)
- پوشش سطح ذرات

ویژگی مشترک مواد کمکسایش قابلیت تبادل الکترون یا پروتون است. از آنجایی که در سطح مواد در اثر آسیا بار الکتریکی ایجاد می‌شود، این قابلیت در کمکسایش‌ها سبب جذب آن‌ها روی سطح ذرات و خنثی‌سازی بار سطحی ذرات یا ایجاد پوششی دور ذرات با جذب عامل قطبی آن‌ها روی سطح ذرات می‌شود. کمکسایش‌ها با برهمنش الکترواستاتیک با ذرات یا پوشش سطح ذرات سبب کاهش انرژی سطحی ذرات می‌شوند که در نتیجه تمایل ذرات به کلوخه شدن کاهش می‌یابد. کاهش کوتیننگ گلوله‌های آسیا و لاینینگ آسیا نیز در اثر خنثی‌سازی ذرات باردار صورت می‌گیرد. وجود یون‌های فلزی به ویژه آهن در سطح ذرات مکانیزم الکترواستاتیک را غالب می‌کند. با توجه به میزان کم مصرف کمکسایش‌ها (میانگین ۳۵۰ گرم بر تن، این مقدار به صورت تجربی به دست آمده است) این فرض که کمکسایش‌ها سطح تمامی ذرات را می‌پوشانند، نمی‌تواند صحیح باشد. اما مکانیزم توزیع مولکول‌های کمکسایش که در دو صورت انتقال در فاز گازی و انتقال با تماس سطحی ذرات است، سبب توزیع کمکسایش بین ذرات می‌شود. به این صورت که مولکول‌های کمکسایش از سطح ذرهای به سطح ذرهای دیگر منتقل می‌شوند و به این طریق توزیع مناسبی از کمکسایش‌ها بین ذرات صورت می‌گیرد و علی‌رغم اینکه در سطح همه ذرات همیشه کمکسایش‌ها حضور ندارند اما با انتقال مواد کمکسایش بین ذرات، این مواد نقش خود را در برهمنش الکترواستاتیک با ذرات و پوشش ذرات و ممانعت از کلوخه شدن ایفا می‌کنند. اینکه مکانیزم غالب توزیع کدام مکانیزم است وابسته به نوع کمکسایش است. با توجه به دمای آسیا که حداقل در آسیای افقی ۱۲۰ درجه سانتیگراد است، هر چه نقطه جوش بالاتر از دمای آسیا دارند و لذا به طور کلی تبخیر نمی‌شوند. اکثر کمکسایش‌ها نقطه جوش بالاتر از دمای آسیا دارند و اینکه در سطح ذرهای در فاز گازی غالب خواهد شد. اکثر کمکسایش مطلوب نیست چون با توجه به وجود سیستم تهویه در آسیا منجر به خروج کمکسایش از آسیا شده و اثرگذاری آن را از بین خواهد برداشت. در مورد پلیمرهایی که اساساً تبخیر نمی‌شوند، انتقال بر اساس تماس سطحی غالب است. این تماس یا از طریق برهمنش الکترواستاتیک یا شیمیایی با ذرات یا از طریق چسبیدن به سطح ذرات در اثر حرارت بالای آن‌ها می‌باشد.



منحنی تراپم: بازده جدا کننده



مزایای کمکسایش‌ها و بهبود دهنده‌های کیفیت

افزایش فروش و کاهش هزینه‌های تولید با افزایش نرخ تولید، افزایش راندمان جداکننده و کاهش مصرف انرژی


کمکسایش‌ها زمان ماندگاری مواد در آسیا تاریخی‌ترین به نرمی مشخص را کاهش می‌دهند.

بنابراین در زمان یکسان میزان تولید را افزایش خواهند داد. این افزایش میزان تولید متناظر با کاهش هزینه‌های تولید به ازای هر تن محصول و همچنین کاهش مصرف انرژی برای تولید هر تن است زیرا با مصرف انرژی برابر محصول بیشتری در اثر اضافه نمودن کمکسایش‌ها تولید می‌شود. همچنین با تنظیم جداکننده میزان بار برگشتی کاهش یافته و به عبارتی بازده افزایش می‌یابد. از طرف دیگر


مصرف انرژی جداکننده نیز به ازای هر تن محصول کاهش می‌یابد زیرا جداکننده با فشاری کمتری کار می‌کند. منحنی تراپم یکی از روش‌های رایج ارزیابی بازده جداکننده است. استفاده از کمکسایش موجب بهبود منحنی تراپم می‌گردد. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود در حالتی که سیمان بدون کمکسایش آسیا گرد، با توجه به کلوخه شدن ذرات بسیار ریز بازده جداکننده کاهش یافته و درصد قابل توجهی از ذرات به داخل آسیا بازگشت داده می‌شود. اما با استفاده از کمکسایش بازده جداکننده بهبود می‌یابد.

بهبود کیفیت سیمان با افزایش نرمی و بهبود توزیع اندازه ذرات سیمان

چنانچه اشاره شد کمکسایش‌ها در شرایط برابر نرمی سیمان را افزایش می‌دهند. این افزایش نرمی اثر خود را بر خواص سیمان از جمله مقاومت به ویژه مقاومت سنین اولیه و همچنین گیرش خواهد گذاشت. مزیت دیگر کمکسایش‌ها بهبود منحنی اندازه ذرات است به نحوی که در نرمی برابر توزیع اندازه ذرات بهبود یافته و ذرات خیلی درشت و خیلی ریز حذف می‌شوند. این مسئله تاثیر مثبتی بر کیفیت سیمان داشته و به ویژه مقاومت سیمان را افزایش می‌دهد.



منحنی تراپم: بازده جدا کننده




تجارب استفاده از کمک سایش

در ادامه به چند نمونه صنعتی و آزمایشگاهی از تجارب استفاده از کمک سایش‌ها و بهبوددهنده‌های کیفیت سیمان اشاره می‌شود.


نمونه‌های صنعتی:

نمونه ۱:

| نوع سیمان: | سیمان آمیخته آهکی |
|------------|--|
| هدف: | افزایش نرخ تولید، افزایش نرمی سیمان، افزایش مقاومت‌های اولیه |



اثر کمک سایش بر نرخ تولید



اثر کمک سایش بر مقاومت فشاری

بهبود کارایی بتن ساخته شده از سیمان در آب به سیمان مشابه اصلاح منحنی دانه بندی، روانی سیمان را در نسبت آب به سیمان برابر افزایش می‌دهد. از طرفی برخی کمک‌سایش‌ها اثر روان‌کنندگی اندکی نیز بر بتن دارند.

کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و افزایش کارایی با کاهش پوشش سطح گلوله‌ها، لاینینگ و دیافراگم آسیا توسط ذرات سیمان

چنانچه اشاره شد یکی از کارکردهای کمک‌سایش‌ها، کاهش پوشش سطح گلوله‌ها، لاینینگ و دیافراگم با خنثی سازی بار الکترواستاتیک ذرات می‌باشد. این مزیت تاثیر قابل توجهی بر کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و کاهش تعداد توقفات آسیا برای تعمیرات در طول سال خواهد داشت. به عبارت دیگر عمر مفید عوامل آسیا افزایش یافته و گرفتگی‌ها در آسیا کاهش می‌یابد.

کاهش انسداد سیلوهای سیمان و هزینه‌های تعمیرات آن‌ها با بهبود توزیع اندازه ذرات، افزایش راندمان جداکننده و بهبود جریان پذیری

مزیت دیگر کمک‌سایش‌ها کاهش انسداد سیلوهای سیمان و هزینه‌های تعمیرات آن‌ها است. این مسئله در اثر بهبود توزیع اندازه ذرات سیمان اتفاق می‌افتد. با حذف ذرات درشت و بسیار ریز از بهم پیوستن ذرات در خروجی سیلو (Bridging) جلوگیری می‌شود. همچنین اصلاح منحنی دانه بندی از جداسدگی ذرات ریز و درشت در سیلوها جلوگیری کرده و خروجی سیلوها از یکنواختی بیشتری برخوردار خواهد بود. این مزیت به نوبه خود منجر به کاهش هزینه‌های رفع انسداد سیلوها و همچنین سیرکوله کردن سیمان درون سیلوها به منظور یکنواختی آن می‌گردد. همچنین سیمان جریان پذیری بهتری داشته و سرعت شارژ و تخلیه سیلوها افزایش می‌یابد.

کاهش انتشار دی اکسید کربن با کاهش مصرف کلینکر در نرخ تولید یکسان

پخت کلینکر فرآیندی است که میزان قابل توجهی دی اکسید کربن تولید می‌کند و تولید کلینکر کمتر معادل انتشار کمتر گاز دی اکسید کربن خواهد بود.

علاوه بر موارد فوق با ترکیب کمک‌سایش‌ها با عوامل بهبود دهنده کیفیت، می‌توان موجب ارتقا در مشخصات مکانیکی سیمان شد. ترکیب کمک سایش‌ها با افزودنی‌های بهبود دهنده کیفیت با دو هدف اصلی انجام می‌شود:


- بهبود مشخصات مکانیکی سیمان مانند مقاومت‌های کوتاه مدت و یا بلند مدت، زمان گیرش و ...
- کاهش هزینه تمام شده سیمان با جایگزینی بخشی از کلینکر با مواد افزودنی دیگر مانند سرباره، پوزولان، سنگ آهک و ... با حفظ کیفیت سیمان.

به طور کلی می‌توان تاثیر کمک‌سایش‌ها را بر خواص سیمان ناشی از عوامل زیر دانست:


- افزایش نرمی سیمان
- بهبود توزیع اندازه ذرات و حذف ذرات بسیار ریز و بسیار درشت
- افزایش جریان پذیری سیمان
- افزایش کارایی بتن در آب به سیمان مشابه
- تاثیر بر واکنش‌های هیدراتاسیون
- کاهش قیمت تمام شده با کاهش میزان کلینکر در سیمان‌های آمیخته

نمونه ۳:

| | |
|------------|---|
| نوع سیمان: | سیمان پرتلند پوزولانی |
| هدف: | افزایش نرخ تولید و افزایش میزان پوزولان با حفظ مقاومت‌های اولیه |



اثر کمک سایش بر نرخ تولید




اثر کمک سایش بر حفظ مقاومت اولیه با افزایش ۳ درصدی پوزولان




نمونه ۲:

| | |
|------------|--|
| نوع سیمان: | سیمان پرتلند معمولی |
| هدف: | افزایش نرخ تولید و افزایش مقاومت‌های اولیه |



اثر کمک سایش بر نرخ تولید



اثر کمک سایش بر مقاومت فشاری

نمونه‌های آزمایشگاهی:


نمونه ۱:



نمونه ۲:


| | |
|------------|---|
| نوع سیمان: | سیمان پرتلند تیپ ۲ |
| هدف: | کاهش زمان آسیا برای دستیابی به نرمی معین ($3200 \text{ cm}^2/\text{g}$) و افزایش مقاومت‌های اولیه |

| جدول ۲- اثر کمک سایش بر زمان آسیا برای دستیابی به نرمی $3200 \text{ cm}^2/\text{g}$ | | |
|---|--------------|------|
| زمان آسیا (min) | نمونه | ردیف |
| ۳۶ | شاهد | ۱ |
| ۳۰ | حاوی کمکسایش | ۲ |



| | |
|------------|---|
| نوع سیمان: | سیمان پرتلند سفید |
| هدف: | کاهش زمان آسیا برای دستیابی به نرمی معین ($3800 \text{ cm}^2/\text{g}$) و افزایش مقاومت‌های اولیه |

| جدول ۱- اثر کمک سایش بر کاهش زمان آسیا برای دستیابی به نرمی $3800 \text{ cm}^2/\text{g}$ | | |
|--|--------------|------|
| زمان آسیا (min) | نمونه | ردیف |
| ۹۰ | شاهد | ۱ |
| ۷۴ | حاوی کمکسایش | ۲ |



اثر کمک سایش بر مقاومت فشاری

کاربرد کمکسایش‌ها در آسیای سایر مواد معدنی

استفاده از کمکسایش‌ها منحصر به صنعت سیمان نبوده و در آسیای سایر مواد معدنی نیز استفاده می‌شود. آهک، تالک، باریت، پرلیت، سیلیس، فلداسپات، اخرا، کائولن و آلومینا از جمله پودرهای معدنی هستند که برای آسیای آن‌ها می‌توان از کمکسایش استفاده نمود. در این میان آهک یا کربنات کلسیم به علت کاربرد گسترده آن در صنایع مختلف و همچنین نرمی بالاتر مورد نیاز برای آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پودر کربنات کلسیم در اندازه ذرات مختلف تولید می‌شود و بعضی اندازه ذرات تا ۱ میکرون نیز می‌رسد. که برای دستیابی به اندازه ذرات بسیار ریز استفاده از کمکسایش بسیار اثرگذار است. بنابراین استفاده از کمکسایش در تولید مواد معدنی نیز می‌تواند نقشی مؤثر داشته باشد.

جمع‌بندی

امروزه کمکسایش‌ها به ویژه در صنعت سیمان کاربرد گسترده‌ای یافته‌اند و کمتر کارخانه تولید سیمان در جهان را می‌توان یافت که از کمکسایش استفاده نکند. در حال حاضر تنها در آمریکا بیش از ۲۰۰۰۰ تن از این مواد مصرف می‌شود. در سال ۲۰۱۵ تولید سیمان در آمریکا ۸۲/۸ میلیون تن بوده است. نسبت مصرف کمکسایش‌ها به کل سیمان تولیدی نشان می‌دهد استفاده از این مواد در تولید سیمان در آمریکا فراگیر است.

اما در ایران مقدار مصرف کمکسایش‌ها کمتر از ۵ درصد از کل ظرفیت کشور است. هزینه‌های پایین انرژی در ایران یکی از دلایل عدم اقبال تولیدکنندگان سیمان به این محصولات است. این در صورتی است که علاوه بر کاهش مصرف انرژی این مواد مزایای فراوانی از جمله افزایش میزان تولید، کاهش میزان کلینکر در سیمان‌های آمیخته، بهبود خواص سیمان و کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری دارند که استفاده از آن‌ها را از نظر اقتصادی توجیه می‌کند. با توجه به حجم بالای تولید سیمان در کشور هر روزه متقاضیان بیشتری در ایران علاقمند به استفاده از این مواد برای بهینه سازی کیفیت سیمان تولیدی و کاهش هزینه‌های خود می‌شوند. همچنین مشابه صنعت سیمان، استفاده از کمکسایش‌ها در تولید مواد معدنی موجب افزایش ظرفیت تولید، کاهش هزینه‌های انرژی و بهبود منحنی دانه بنده ذرات می‌گردد. شرکت خانه سازی پارسمنان سازه آمادگی دارد تا با همکاری علمی و فنی با واحدهای صنعتی محترم، پیشنهادهای تخصصی و انحصاری برای هر واحد صنعتی ارائه نماید.



برخی از مزایای استفاده از کمک سایش:

افزایش ظرفیت ۱۰ تا ۲۰ درصدی تولید با بهبود عملکرد آسیا.

بهبود مقاومت کوتاه مدت و بلند مدت سیمان.

جلوگیری از کلوخه شدن سیمان در آسیا، سیلوها و بسته بندی/ افزایش جریان پذیری سیمان.

کاهش کوتینگ جداره سیلوها و گلوله های فلزی آسیا و لاینینگ.

امکان کاهش مصرف کلینکر با اضافه کردن اجزا ثانویه (مانند: سرباره، پوزولان و آهک) همزمان با حفظ میزان مقاومت سیمان.

بهبود توزیع اندازه ذرات سیمان (Particle Size Distribution) / حذف ذرات بسیار ریز سیمان با کاهش زمان ماندگاری مواد در آسیا / دستیابی به بلین بالاتر بدون افزایش مصرف انرژی.

کاهش هزینه انرژی و هزینه تعمیر و نگهداری آسیا/ کاهش دوره تعمیر و نگهداری آسیا.

کاهش میزان آبزنشی در آسیاهای قائم و کاهش لرزش آن/ افزایش پایداری بستر مواد در آسیاهای قائم.



چکیده‌ای از نتایج برخی تست‌های انجام شده در کارنجات سراسر کشور
(واحد فنی پارسمن شیمی)

| ردیف | محصول | نوع تست | کاهش زمان آسیا/افزایش بلین (%) | افزایش مقاومت ۳ روزه (%) | افزایش مقاومت ۷ روزه (%) | افزایش مقاومت ۲۸ روزه (%) | کاهش مانده الک ۴۵ میکرون (%) | کاهش شاخص پک ست (%) |
|------|--------------------|------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ۱ | ParsGrind 620 | آزمایشگاهی | ۱۹ | ۱۶ | ۱۸ | ۷ | ۰ | ۰ |
| ۲ | ParsGrind CQ 99 F | آزمایشگاهی | ۲۰ | ۲۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳ | ParsGrind CQ 99 F | آزمایشگاهی | ۱۴ | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴ | ParsGrind CQ 99 FM | آزمایشگاهی | ۱۵ | ۳۴ | ۱۴ | ۸ | ۰ | ۰ |
| ۵ | ParsGrind 625 | آزمایشگاهی | ۱۲ | ۲۹ | ۱۲ | ۲۶ | ۰ | ۰ |
| ۶ | ParsGrind GA-051 | آزمایشگاهی | ۱۱.۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷ | ParsGrind SM-11 | آزمایشگاهی | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۷ | ۰ | ۰ |
| ۸ | ParsGrind GQ-775R | آزمایشگاهی | ۱۱ | ۸.۵ | ۸.۴ | ۶.۶ | ۰ | ۰ |
| ۹ | ParsGrind SMK-62 | آزمایشگاهی | ۳۵ | ۲۲.۳ | ۱۴.۷ | ۲۵.۲ | ۰ | ۰ |
| ۱۰ | ParsGrind PI-35W | آزمایشگاهی | ۱۲.۵ | ۶ | ۳ | ۲ | ۶۷ | ۰ |
| ۱۱ | ParsGrind 641 | آزمایشگاهی | ۱۲.۸ | ۹ | ۱۶ | ۲۲.۷ | ۰ | ۰ |
| ۱۲ | ParsGrind 622 | آزمایشگاهی | ۱۲.۸ | ۲۴ | ۱۹ | ۴۳.۳ | ۰ | ۰ |
| ردیف | محصول | نوع تست | افزایش نرخ تولید(%) | افزایش مقاومت ۳ روزه (%) | افزایش مقاومت ۷ روزه (%) | افزایش مقاومت ۲۸ روزه (%) | کاهش زمان گیرش اولیه (%) | کاهش مانده الک ۴۵ میکرون (%) |
| ۱ | ParsGrind CQ 99 F | صنعتی | ۱۵ | ۲۹ | ۵ | ۴۴ | ۰ | ۰ |
| ۲ | ParsGrind 770 VM | صنعتی | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ |
| ۳ | ParsGrind 641 | صنعتی | ۱۴ | ۱۶ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ |
| ۴ | ParsGrind 622 | صنعتی | ۱۶ | ۱۴ | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۱۱ |
| ۵ | ParsGrind GA-051 | صنعتی | ۱۵.۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶ | ParsGrind GA-77V | صنعتی | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |