

گراوتی چیمهنتوی نامادهکراو بهی بجووکبونهوه

وہسف

گراوتی نامادهکراوی پارسمان کیمیکال® GX-1000 بہرہمیکمی کنزایبہ کہ بجووک نابیتہوہ کہ دواہ رقبونہوہ، تاییہتمعدی نوازهہ ہیہیہ لہ رووی فیزیکی، میکانیکی (ہیزی پالپہستو، چرچبون) و مانہوہی کونکریٹ. نہم بہرہمہ بہ بہکارہینانی زیادکری تاییہتی فراوانکردن و کنزادروستکراوہ و لہ شیوہی پاودہرنکدا بہ دانہویلہی دیاریکراو پیشکش دہکریٹ.

نہم بہرہمہ لہگہل نہم زیادکس و کسرہستانہی خوارہوہ دہگونجیت:

- زیادکری ریگر R200® ParsmanChemical
- زیادکری خیراکس AX-104® ParsmanChemical
- زمیتی قالبی ناسایی

داواکاری

- دانانی پلنتی بنہرمتی بناغہ بو بینا کنزایبہکان
- گراوتکردنی پلنتہکانی پلنتی بنہرمتی ریٹہکانی گواستہوہ
- دانان و جیگیرکردنی نامیزی پیشہسازی لہرزین
- دانانی توخمہ پیش دروستکراوہکان (تیشک و ستونی)
- پرکردنہوہی نہی کونانہی کہ بولتہکہ بہجیبیان ہیشٹوہ
- چاککردنہوہی بینای بجووک و گشتی
- پرکردنہوہی پیکہاتہی کون و کون و چال
- دہرزی لئدانی غہلافی کنیلہ پیش گرژکراوہکان
- چاندنی تہختہ و لہنگہری بولت
- گرؤتکردنی بناغہکانی پردہکان
- بہہیزکہری کونکریٹی
- دانانی تاوہری کارہیا

چاکردنہوہ

بہرہمہکہ دہتوانریت بہلایہنی کہمہوہ بو ماوہی ۱ سأل لہ شوینتیکی وشکدا لہ پاکہتہکہی نہسلی و مؤرکراودا ہلگیریت لہ پلہی گہرمی ۵ بو ۳۵ پلہی سہدی و دوور لہ تیشکی راستہوخوی خور.

ناموزگاری بہکارہینان

بو نامادہکردنی گراوتہکہ سہرمتا بری دیاریکراوی ناوہکہ بریژہ ناو دہفریکی پلاستیکی پاک و ہیواش ہیواش بہرہمی-GX 1001ی تیبکہ و بہردہوام تیکی بدہ. باشتر وایہ بو نہمہش میکسہر بہکارہینریت. تیکدانی بو ماوہی ۵ بو ۶ خولہک بہسہ. لہ کوتابیدا گراوتی خوازراو کارایی پیویستی بہدہستہیناوہ. تیکہلہ نامادہکراوہکہ دہبیت لہ ماوہی ۳۰ خولہکدا بہکارہینریت. پیویستہ گراوتینگ لہناو قالبہکدا نہنجام بدریت بہی و ہستان. بہ لئدانی ہیواش ہیواش لہ رؤدہکہ، دہتوانیت دلنیا بیت لہ دابہشکردنی یہکسانی گراوتہکہ. پیویستہ بری ناوی بہکارہینراو لہ نیوان ۰,۱۲ بو ۰,۱۶ بہینی یہکدنگی و توانای کارکردن و بہرگری ہلبرڈریت. پششار دہکریٹ پیش دہستپکردنی گراوتینگ، زہویبہ خوازراوہکہ بیشکنیت بو پیسبون. رووکارہکہ دہبیت بہ تہواری دوور بیت لہ توز و خول و بیسی و چہوری و رؤن و بویاخ و گچکہ یان ہر رویشیکی نارہق. رووکاری بہرکہوتن دہبیت شیدار بیت. پلہی گہرمی دہوروبہر لہ کاتی جبہجیکردندا دہبیت لہ نیوان +۵ بو +۳۵ پلہی سہدی بیت.

سہلامہتی گرنگہ

پش بہکارہینانی بہرہمہکہ تکایہ لاپرہی زانیاری سہلامہتی بہ وردی بخوینرہوہ یان رینمایبہکانی سہلامہتی لہسہر پاکہتہکہ بخوینرہوہ.

خزمہتگوزاری تہکنیکی

بہشی تہکنیکی یہکہی بیناسازی کیمیایی پارسمان ہمیشہ نامادہیہ بو یارمہتیدانتان لہ بہکارہینانی دروست و گونجاوی بہرہمہکان.

پهيو هنديه كان:

پهكهي كيميائي بيناي پارسمان ناونيشان: ژماره ٤٠، شهقامي ١٥،
شهقامي ناغازاده فهد (نهتلهسي)، بلقيدي ميردامه، تاران
ژماره ي پهيوهندي: +9821-75918
تلهفون: +9821-22250750
نيمهيل: info@parsmanchemical.com

تايه تهندييه تهكنيكيه كان

پيکهاته نوريگانيکهکان	پيکهاته يهكي چالاک
پودره	رووخسار
خوله ميشي	رهنگ
$2.35 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$	چري
15 کونوس	کاتي دهسپيکردي فراوانکردي
4-2	سهرتايي
	ريزه ي فراوانيوون
300 kg/cm ²	به رگري ١ روزه له ريزه ي
400 kg/cm ²	١٥% ناو
450 kg/cm ²	به رگري ٣ روزه له ريزه ي
500 kg/cm ²	١٥% ناو
	به رگري ٧ روزه له ريزه ي
	١٥% ناو
	به رگري ٢٨ روزه له ريزه ي
	١٥% ناو

پارسمان شيمي ساختمان
www.parsmanchemical.com



نهم زانيارياته له سهر بنه مای نه زموني نيمه و نويترين نه جامي هه لسه نه گاندي تافيگهي. له وانهي نهو زانياريانه ي سهره وه دهسکاري بکرين که له داتا تهکنيكيه نويکراوه گاندا ناگدار دهکرينه وه. گورانکاريه کاني زانياريه کاني داهاتوو له مالمپري www.parsmanchemical.com بلاوده کرينه وه، که تييدا لاپره کاني زانياري تهکنيکي به ردهوام نوي دهکرينه وه و نويترين وه شاني هه ميشه به ردهسته. گروپي پارسمان به رپرسياريتي نه جامه خراپه کان وه رناگريت که به هوي نهو شتانه ي که پهيوهندييان به کواليتي به رهمه وه نييه يان به هوي کهموکوريه که وه که به هوي هوکاره کاني تره وه جگه له کواليتي به رهمه که دروست ده بنيت، وهک هه لگرتني هه له.

Edite: 5-3-2023