

گراوتی چیمهنتوی نامادهی فراوانکردنی تایبته

وهسف

گراوتی نامادهکراوی پارسمان کیمیکال® GX-1001 بهر هممکی بچینهیی کانزاییه که بچوک نابیتوهه که دواي رهقبونوهه، تایبتهمندی نوازهی همیه له رووی فیزیکی، میکانیکی (هنزی پالپهستو، چرچبون) و مانوهی کونکریت. نهم بهرهمه به بهکارهینانی زیادکهری تایبتهی فراوانکردن و کانزا دروستکراوه و له شیوهی پاودهرنکدا به دانهویلهیی دیاریکراو پیشکش دمکریته.

نهم بهرهمه لهگهله نهم زیادکهر و کهرهستانهیی خوارهوه دهگونجیت:

داواکاری

- زیادکهری ریگر R200® ParsmanChemical
- زیادکهری خیراکهر AX-104® ParsmanChemical
- زمیتی قالبی ناسایی

- دانانی پلنتی بنهرتی بناغه بو بینا کانزاییهکان
- گراوتکردنی پلنتهکانی پلنتی بنهرتی ریلهکانی گواستنهوه
- دانان و جیگیرکردنی نامیزی پیشهسازی لهرزین
- دانانی توخمه پیش دروستکراوهکان (تیشک و ستونی)
- پرکردنوهی نهم کوناهیی که بولتهکه بهجیبیان هیشتوهه
- چاککردنوهی بینای بچوک و گشتی
- پرکردنوهی پیکهتهیی کون و کون و چال
- دهرزی لئدانی غهلافی کنبهله پیش گرژکراوهکان
- چاندنی تهخته و لهنگهری بولت
- گرژتکردنی بناغهکانی پردهکان
- بههیزکهری کونکریتی
- دانانی تاوهری کارهیا

چاکردنوهه

بهرهمهکه دمتوانریت بهلایهیی کهموهه بو ماوهی ۱ سال له شوینتیکی وشکدا له پاکهتهکهی نهللی و مؤرکراودا ههلبگیریت له پلهی گهرمی ۵ بو ۳۵ پلهی سهدی و دوور له تیشکی راستهوخوی خور.

ناموژگاری بهکارهینان

بو نامادهکردنی گراوتکه سهرتا بری دیاریکراوی ناوهکه بریژه ناو دهفریکی پلاستیکی پاک و هیواش هیواش بهرهمی-GX-1001 تییکه و بهردهوام تیکی ده. باشتر وایه بو نهمش میکسر بهکاربهینریت. تیکدانی بو ماوهی ۵ بو ۶ خولهک بهسه. له کوتابیدا گراوتی خوازراو کارایی پیویستی بهدهستهیناوه. تیکهله نامادهکراوهکه دهبیت له ماوهی ۳۰ خولهکدا بهکاربهینریت. پیویسته گراوتینگ لهناو قالبهکدها نهمجام بدریت بهبی وهستان. به لئدانی هیواش هیواش له رودهکه، دمتوانیت دلنیا بیت له دابهشکردنی یهکسانی گراوتکه. پیویسته بری ناوی بهکارهینراو له نیوان ۰,۱۲ بو ۰,۱۶ بهپی یهکدهنگی و توانای کارکردن و بهرگری ههلبژدریت. پشنبار دمکریته پیش دهستپیکردنی گراوتینگ، زهویبه خوازراوهکه بیشکنیت بو پیسبون. رووکارهکه دهبیت به تهواری دوور بیت له توز و خول و بیسی و چهوری و روون و بویاخ و گچکه یان هر رویشیکی ناروق. رووکاری بهرکوتن دهبیت شیدار بیت. پلهی گهرمی دموروبر له کاتی جیهجیکردندا دهبیت له نیوان ۵+ بو ۳۵+ پلهی سهدی بیت.

سهلامهتی گرنگه

پیش بهکارهینانی بهرهمهکه تکایه لاپرهی زانیاری سهلامهتی به وردی بخوینرهوه یان رینماییهکانی سهلامهتی لهسر پاکهتهکه بخوینرهوه.

خزمهتگوزاری تهکنیکی

بهشی تهکنیکی یهکهی بیناسازی کیمیایی پارسمان همیشه نامادهی بو یارمهتیدانتان له بهکارهینانی دروست و گونجای بهرهمهکان.

پهيو هنديه كان:

پهكهي كيميائي بيناي پارسمان ناو نيشان: ژماره ۴۰، شهقامي ۱۵،
شهقامي ناغازاده فهد (نهلهسي)، بلقيدي ميردامه، تاران
ژماره ي پهيو هندي: +9821-75918
تهلفون: +9821-22250750
نيمه ي: info@parsmanchemical.com

تايه تهندييه تهكنيكيه كان

پنكهاته پهكي چلاك	پنكهاته نورگانپهكان
رووخسار	پودره
رهنگ	خوله ميشي
چري	$2.35 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$
كاتي دهسپنكردي فراوانكردي	سره تايي
ريزه ي فراوانبوون	15 كو نووس
	4-2
به رگري ۱ روزه له ريزه ي	420 kg/cm2
۱۵% ناو	
به رگري ۳ روزه له ريزه ي	470 kg/cm2
۱۵% ناو	
به رگري ۷ روزه له ريزه ي	570 kg/cm2
۱۵% ناو	
به رگري ۲۸ روزه له ريزه ي	650 kg/cm2
۱۵% ناو	

پارسمان شيمي ساختمان
www.parsmanchemical.com



نهم زانيارياته له سهر بنه مای نه زموني نيمه و نوپترين نه جامي هه لسه نه گاندي تافيه گهي. له وانه يه نه و زانيارياته ي سهر وه دهسكاري بكرين كه له داتا تهكنيكيه نوپكراوه كاندا ناگدار دهكرينه وه. گورانكاريه كاني زانياريه كاني داهاتوو له مالمپري www.parsmanchemical.com بلاوده كرينه وه، كه تيبدا لاپره كاني زانياريه تهكنيكيه به رده وام نوئ دهكرينه وه و نوپترين وه شاني هه ميشه به رده سته. گروه ي پارسمان به رپرسياريتي نه جامه خراپه كان وه رناگريت كه به هوي نه و شتانه ي كه په يوه نديبان به كواليتي به رده وه نييه يان به هوي كه موكورپيه كه وه كه به هوي هوكاره كاني تره وه جگه له كواليتي به رده وه كه دروست ده بنيت، وهك هه لگرتني هه له.