



chemical
Parsman

زیادکھری کونکریت و هاوہنی
کۆمپانیای پارسمان کیمیا



كۆمپانىياى بىناسازى پارسمان سازه، به زياتر له يهك دهيه چالاكى له بوارى پيشهسازى بىناسازيدا، پشت به نهموون و زانىارى فهنى پسيپورانى بهستوو، له ههموو كاتيكدا كۆمپانىيايهكى پيشكهوتوو به مهبهستى باشتر كردنى كوالتى پيشهسازى بىناسازى بووه. گروپى پارسمان وهكوو ريكر او هيىكى فهنى و پسيپورانه له چوار بهشى پارسمان بىناسازى (ديزايىن، جيبهجيكردن و بهريوهبهرى پيگهاتهكانى كوئىرئى بههيز)، پارسمان سازه (خاوهنى تايهتى تهكنهلوزىاى كوبياكس له ئيراندا) پارسمان وافل (به نامانجى ديزايىن كردن و بهرهمهينان و جيبهجيكردى كوئىرئى پيگهاتهكانى سهقى وافل) و پارسمان كيميائى بىنادا چالاكى ههيه. هاوتەريىب لهگهه كاروچالاكيهكانى گروپى پارسمان و لهسهر بنهمائى ئهو تويزينهويهى له بهشى تويزينهوه و پهريهيدانى يهكهى كيميائى بىناسازى پارسمان نهجامدراون، له سالى 2014 به نامانجى بهرز كردنهوى كوالتى پيشهسازى بىناسازى دامهزراوه.

بهپيى روانگهى بنهمائى زانىارى گروپى پارسمان، پارسمان كيميائى بىناسازى وهكوو بهشيىكى فهنى و نهاندازىارى له بوارى بهرهمه كيميائيهكاندا كه له پيشهسازى بىناسازيدا بهكار دههينرين چالاكى دهكات. ئهم بهشه به پشت بهستن به نهموون و زانىارى له لايهك و پهيوهندى دروست لهگهه ريكر او فهنى و نهكاديمييهكان و ولاتانى پيشكهوتوو و خاوهن تهكنهلوزىا، له لايهنى ديكهشه وههول دهيات باشترين وهلام به پيداويستيهكانى ئهم بواره بداتهوه.

ئهركى سههرهكى چالاكى پارسمان كيميائى بىناسازى له سى بهشهى خوار وهههه كورتر او هتهوه.

- دهست نيشانكردنى پيداويستى و داواكارى بيهكانى پيشهسازى بىناسازى و لات له بوارى كيميائى بىناسازيدا.
- داببنكردن و بهرهمهينانى بهرهمه كيميائى بىناسازى كوالتى لهسهر بنهمائى خو جيىكردى تهكنهلوزىا مؤديرنهكان.
- رينوئى و راويژكارى پيشهئى و فهنى لهسهر بنهمائى سالانتيك نهموون و زانىارى و پهيوهندى لهگهه دهسهلاته زانستيه بهناوبانگهكانى و لات.





یهکیک له بواره سهرهکییهکانی چالاکی بهشی کیمیای بینای پارسمان ناو زیادکردنانهیه که له پیشهسازی بیناسازی و کونکریت و هاومن بهکاردههینرین. به بهکار هینانی نویتترین تهکنیک و دامهزراوه تاقیگهیهکان له جیهاندا، کومپانیاکه زیادکهری کونکریت و هاومن بهرهم دههینیت، لهوانه بهرهمی کهم کردنهوی ناو (چهورکهر)، بهرهمی کونترولکردنی کاتی دانانی کونکریت و هاومن، بهرهمی تهواوکهری بنهمای مایکروسیلیس، بهرهمی بلق و فوم ساز و ... نهم کومپانیاکه نامادهیه بو بهرهمهینانی بهرهمی تایهتمهندتر لهسهر بنهمای پیداویستی و مهرجهکانی پروژه جیهجیکارهکان بو دابینکردنی پیداویستییهکانی پیشهسازی بیناسازی و دابینکردنی زورترین رهزانهندی بهدهست بهینیت.

شماره پروانه : ۶۶۷۴۴۸۱۷۸
 تاریخ صدور اولیه : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
 تاریخ تمدید : -
 (پارچه دی ماه سال یکم هزار و سیصد و نود و هفت)

جمهوری اسلامی ایران
 سازمان ملی استاندارد ایران
 اداره کل استاندارد استان تهران

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

براساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب یکم هزار و سیصد و هفتاد و یک و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد به موجب این پروانه اجازه داده می شود شرکت خانه سازی پارسمان سازه با رعایت استاندارد ملی شماره ۲-۲۹۳-۱، ۲۹۳-۱-۱ از علامت استاندارد ایران برای فرآورده مواد افزودنی بتن بسا ویژگیس فوق کائنده آب / فوق روان کننده با نام تجاری پارسمان شیمی ساختمان Parsman chemical طبق تصویر (شماره ثبت ۲۹۳-۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۶) استفاده نماید.

نیره پروانه
 از طرف رئیس سازمان ملی استاندارد ایران
 محمود شا طاهری

واحد تولیدی یا خدماتی باید حداقل سه ماه قبل از پایان اعتبار پروانه، اقدامات لازم را جهت تمدید پروانه و به روزرسانی مستندات به عمل آورد.
 نشانی: شهرک صنعتی شمس ایندو خیابان خواجه نصیر خیابان سلیق ۳، تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۰۱۸۸۹
 نام مدیر عامل: آقای محسن شهبازی فرا شماره ملی: ۰۰۹۰۳۳۷۴۳۳۳
 کد پستی: ۳۸۴۱۹۱۹۱۷۲
 گواهی فوق جهت اطلاع می باشد آخرین وضعیت اعتبار این گواهی از طریق سایت isom.isiri.gov.ir/parvaneh قابل دسترسی و استعلام می باشد.
 مدت اعتبار این پروانه از تاریخ صدور سه سال است.

مؤلتهتی بهکار هینانی نمره دی ستانداردی نیجباری

زیادکراوهکانی سوپەر کهمکردنهوهی ناوی کۆنکریت

چهورکهری ناو و سوپەر پلاستیسیایزهر

گرووی بهر ههمهکانی زیادکراوهکانی سوپەر کهمکردنهوهی ناوی کۆنکریتی پارسمان کیمیا بریتیه له بهرهی نوێی سوپەر چهورکهر و سوپەر رهوانکهر مهکان که لهسهه بنههای پۆلی کاربۆکسیلات دروستکراون، که پۆلین و فورموله کراون بۆ بهکارهینان له پلهی گهرمی و بارودۆخی جیاوازی کەش و ههوادا. بهر ههمهکانی ئەم گرووپه که به کۆدی فلۆنتیس پێشکەش دهکرین، دهتوانریت له پلهی بههیزی مامناوند و بهرزی کۆنکریت بهکاربهینریت و دهبیته هۆی زیادبوونی کارایی کۆنکریتی تازه. ئەم بهر ههمانه بههۆی توانای زۆر بهرزیان بۆ کهم کردنهوهی ریزهی ناو و بهمهش کهم کردنهوهی ریزهی ناو بۆ چیمهنتۆ، بههیزی کۆنکریت زیاد دهکهن و توانای رژانی بۆ هۆکارهکانی وهک کلۆر و سهلفات کهم دهکهنهوه. جۆراوجۆری ئەم بهر ههمانه دهرهفت به بهر یوهبهران و بهکارهینهران دهفات که باشترین و گونجاوترین ههلبژاردنیان ههبیته بهپێی پلهی گهرمی و بارودۆخی کەش و ههوا و وردهکاری و قهبارهی پرۆژهکه.

Parmanchemical®		زنجیره بهر ههمهکانی فلۆنتیس® FLUENTIS®	
سوپەر چهورکهریکی زۆر بههیز و کهم کهرهوهی ناو لهسهه بنههای پۆلی کاربۆکسیلات نیتەر بۆ بارودۆخی کەش و ههواى سارد گونجاوه.	HW-510	0.1 بۆ 0.8 لهسهه به کیشی چیمهنتۆ	بهکارهینان
سوپەر پلاستیکی چهورکهر لهسهه بنههای پۆلی کاربۆکسیلات نیتەر له کەش و ههواى مامناونددا تا کاتژمیریک یان زیاتر له دابهزین بپاریزه.	HM-530	0.1 بۆ 0.8 لهسهه به کیشی چیمهنتۆ	
سوپەر پلاستیکی زهری سوپەر چهورکهر لهسهه بنههای پۆلی کاربۆکسیلاتی نیتەر له کەش و ههواى گهرمدا تا کاتژمیریک یان زیاتر له دابهزین بپاریزه.	HS-550	0.15 بۆ 1 لهسهه به کیشی چیمهنتۆ	
چهورکهری سوپەر که تایبتهمندی راگرتنی دابهزینی زۆر بهرزی ههیه لهسهه بنههای پۆلی کاربۆکسیلاتی نیتەر له کەشو ههواى گهرمدا تا کاتژمیریک یان زیاتر دابهزینهکه بهپلههوه.	HS-550B	0.15 بۆ 1 لهسهه به کیشی چیمهنتۆ	
سوپەر پلاستیکی بههیز و کهم کهرهوهی ناو لهسهه بنههای پۆلی کاربۆکسیلات نیتەر بۆ بارودۆخی کەش و ههواى سارد گونجاوه.	MW-310	0.2 بۆ 1.5 لهسهه به کیشی چیمهنتۆ	
سوپەر پلاستیکی چهورکردنی بهرز لهسهه بنههای پۆلی کاربۆکسیلات نیتەر له کەش و ههواى مامناونددا تا کاتژمیریک یان زیاتر له دابهزین بپاریزه.	MM-330	0.2 بۆ 1.5 لهسهه به کیشی چیمهنتۆ	
سوپەر پلاستیکی نهوهی نوێ به تایبتهمندی پاراستنی خلیسکانی زۆر بهرز لهسهه بنههای پۆلی کاربۆکسیلات نیتەر له کەش و ههواى گهرمدا تا کاتژمیریک یان زیاتر له دابهزین بپاریزه.	MS-350	0.3 بۆ 2 لهسهه به کیشی چیمهنتۆ	



• وهسف

- زيادکردنی کارایی کونکریت
- زيادکردنی بههیزی کونکریت
- کم کردنهوی بهکارهینانی چیمهنتو
- کم کردنهوی کریپ و بچووکبوونهوه

• کهرستهگانی داواکاری

- زيادکردنی کارایی کونکریت
- زيادکردنی بههیزی کونکریت
- کم کردنهوی بهکارهینانی چیمهنتو
- کم کردنهوی کریپ
- و بچووکبوونهوه

• پاکهت کردن

- قاپ ۲۰ لیتری
- تانکهکان ۱۰۰۰ لیتر
- بهرمیل ۲۲۰ لیتر
- تانکهرهگانی گواستنهوه



زیادکر او هکانی کهمکردنهوهی ناوی کونکریت

● چهورکهر و کهم کردنهوهی ناوی کونکریت

گروپی بهر ههمی زیادکر او هکانی کهمکردنهوهی ناوی کونکریتی پارسمان کیمیا بهر وژترین و نویتترین چهورکهری نابووری لهخودهگرت که پوئین کراون و به نرخیکی گونجاو بو پروژمکانی کونکریتی ناسایی فورموله کراون. بهر ههمهکانی نهم پوله که به کودی فلومان پیشککش دکریت، دمتوانریت لهو کونکریتانهدا بهکار بهینریت که پولی بههیزی ناساییه و کارایی کونکریتی تازه زیاد بکات.

نهم بهر ههمانه بههوی توانای کهمکردنهوهی ریژهی ناو و بهممش کهمکردنهوهی ریژهی ناو بو چیمهنتو، بههیزی کونکریت زیاد دهکن و توانای رژانی بو هؤکار هکانی و مک کلور و سلفات کهم دهکنهوه.

● وهسف

● کهمستهکانی داواکاری:

- بهیپی ستانداردی نیشتمانی
- 2930-2 خشتهکانی 3-1 و 3-2
- ASTM C-494 جوری F&G
- EN 934-2
- کونکریتی خو پالپهستونهکراوه SCC
- کونکریتی پهپکراو
- کونکریتی زور بههیز
- کونکریتی کارایی بهرزی HPC
- کونکریتی گهوره
- کونکریتی که توانای رژانی
- کهمی ههینت

Parsman chemical®

زنجیره بهر ههمهکانی فلومان

Flueman N-130

چهورکهری نابووری لهسه بنهمای پولیکاربوکسیلات نیتهر

● بهکار هینان: 0.3 بو 2% به کیشی چیمهنتو

Flueman CLS-300

چهورکهری دستکاری کراو لهسه بنهمای لیگنوسولفونات کهم کسهوهی ناو به تایبهتمهندی بهرزی راگرتنی خلیسکان ریژهی.

● بهکار هینان: 0.5 بو 1.5% به کیشی چیمهنتو

Flueman CLS-400

سوپه پلاستیسایزهری دستکاری کراو لهسه بنهمای لیگنوسولفونات به تایبهتمهندی بههیزی کهم کردنهوهی ناو لهگهل تایبهتمهندی بهرزی راگرتنی خلیسکان ریژهی.

● بهکار هینان: 0.5 بو 1.5% به کیشی چیمهنتو

Flueman CLS-500

سوپه پلاستیسایزهری دستکاری کراو لهسه بنهمای لیگنوسولفونات کهم کسهوهی ناو بههیزی ناوه و تایبهتمهندی بهرزی راگرتنی خلیسکان ههیه ریژهی.

● بهکار هینان: 0.5 بو 1.5% به کیشی چیمهنتو

زیادکر او هکانی ریخستنی کاتی گرتنی کونکریت

● کونکریتی خیرا جیگیر و رهقکهوهی خیرا

گروپی بهر ههمه خیرا جیگیر هکان، به کونتر و لکردنی کاتی دانان، بهدستههینانی هیزی کونکریت له تهمنیکی بچوو کدا خیرا تر دهکن. دمتوانریت تیکه لکردنی کونکریتی خیرا بهکار بهینریت کاتیک پیویستی به هیزی سه رهتایی یان ریخستنی خیرا تری چیمهنتو و کونکریت بیت. بهکار هینانی نهم بهر ههمه تیچووی کونکریت کردن کهم دهکاتهوه و کاتی قالبکردن و پروسیس کردن له ککش و ههوا ی سارددا کهم دهکاتهوه. بهر ههمه خیرا کهر هکانی پارسمان کیمیا به دوو جور پیشککش دهکرتی بو کونکریتی بههیز و بی بههیز. خیرا کهری کونکریتی بههیز کراو که له لایهن پارسمان کیمیاوه دابینکراوه نایونی کلوریدیان تیدا نییه و بهکار هینانیان مهترسی ژهنگاوی بههیز کهر که دروست ناکات. بو کونکریت و هاوهنه بههیز نهکراوه هکان، بهر ههمه خیرا کهر هکان به مادهی بنهمای کلوریدیش بهر دسته.

AX-104	کونکریتی بههیزکراو بهی کلورید به خیرایی جیگیر دهبیت و خیرا دهرات ● بهکار هینانی: 1 بو 3% به کیشی چیمهنتو.
AX-100	بهستهه نابووری و رفکهر موهی خیرا گونجاوه بو کونکریتی بههیز ● ریژهی بهکار هینان: 1.5 بو 3% به کیشی چیمهنتو.
AX-50N	ریکخستنی خیرا و رفکهر موهی خیرا به کارایی بهرز گونجاوه بو بهکار هینان له کونکریت و هاوینه بههیز نهکراو هکاندا ● ریژهی بهکار هینان: 1 بو 3% به کیشی چیمهنتو.
AX-50	زودگیر کننده و زود سخت کننده با عملکرد بالا مناسب برای استفاده در بتن غیر مسلح و ملات ● ریژهی بهکار هینان: 1 بو 3% به کیشی چیمهنتو.
AXP-9010	پاودریکی زور بههیزه که خیرا جیگیر دهبیت و خیرا رفق دهبیت موه که گونجاوه بو کونکریتی بههیز و هاوون ● ریژهی بهکار هینان: 0.25 بو 0.75% به کیشی چیمهنتو.
AXP-900	ریکخستنی خیرا زور بههیز و پاودری خیرا رفقبوونموه گونجاوه بو کونکریتی رشینراو ● ریژهی بهکار هینان: 1 بو 2% به کیشی چیمهنتو.

● دیرگرتن

گروپی بهر همهه دیرگرتنهکان تایبتهه ندیبهکانی کونکریت باشتر دهکن به کونترولکردنی کاتی دانان و دروستکردنی کارایی. نهه بهر همهمانه ناسانکاری دهکن بو کونکریت کردن و پولیست کردنی رووکار مکان به دروستکردنی دواکهوتنی کونترولکراو له تیکهلهکردنی هاوون و کونکریت و ریگریکردن له رفقبوونی. پیشنیار دهکریت نهه بهر همهه بهکار بهینریت بو کونکریت کردن له بارودوخی پلهی گهرمی گهرمدا، کونکریت کردنی گهوره و گواستههوه یان ههلهگرتنی کونکریتی تازه بو ماوهیهکی زور.

Parsman chemical	R-200	دیرگیرکهر موهی کونکریت به تایبتهه ندی چهورکردن
بهکار هینان:	حالهتهکانی بهکار هینان:	وهسف:
1.5 بو 4 لهسهه به کیشی چیمهنتو	<ul style="list-style-type: none"> ● کونکریتی گهوره ● کونکریت کردنی رووکاری گهوره بو کم کردنموهی جومگهکانی جیهجیکار ● پرکردنموهی له کش و ههواي گهرم و وشک ● ههلهگرتنی کونکریت به مهودای دوور ● کونکریت کردن به ماوهیهکی درنژ 	<ul style="list-style-type: none"> ● بهینی ستانداردی نهتههویی نیران ژماره 2930 ASTM C494 Type D, EN2-934 ● کم بوونموهی ریژهی ناو به ریژهی 6 بو 15% ● ریگریکردن له دروست بوونی درزی گهرمی له کونکریتی گهورمدا ● زیادکردنی بههیزی کونکریتی 28 روزه
Parsman chemical	R-201	ریتاردهریکی بههیز لهگهل دواکهوتنی دانانی کونکریت
بهکار هینان:	حالهتهکانی بهکار هینان:	وهسف:
0.3 بو 0.8 لهسهه به کیشی چیمهنتو	<ul style="list-style-type: none"> ● کونکریتکردنی بهکومل به مابهستی کاسکردنموهی پلهی گهرمی لهشوپنی کونکریتکردنموه ● کونکریتکردنی رووکاری گهوره به نامانجی کاسکردنموهی ژماره جومگه ساردکن ● گواستههوهی کونکریت بو مهودای دوور (تخنات له بارودوخی پلهی گهرمی نلساییدا) ● راکرتنی کونکریت بو ماوهیهکی زور بهینی پیداویستییکانی کارکردن کونکریتکردن له کشو ههواي گهرمدا 	<ul style="list-style-type: none"> ● بهینی ستانداردی نیشتمانی نیران ژماره 2930-2 خشتهی 8 ASTM C494 Type B, EN2-934 ● نهگهری زیادکردنی کاتی گرتنی سهرهتایی به ریژهی 1 بو 4 کاترمیر ● کونکریت له پلهی گهرمی سهروو 30 پلهی سادی ● باشترکردنی کارایی و دابهزینی کونکریت ● باشترکردنی توانای پهمپکردنی کونکریت ● باشترکردنی تایبتهه ندی مؤرکردنی کونکریت

زیادکهری کیمیایی نایرو جینیکی و کهفکردنی کونکریت

له ئیستادا سووککردنی توخمه پیکهاتهیی و ناپیکهاتهییهکان له پیشهسازی بیناسازی زور گرنگه بههوی ئه مهنترسیانهی که له بهر قورسایی و له ناوچوونی توخمه قورسهکان بههوی بوومه لهرزهوه دروست دهبن. بویه بهکار هینانی کونکریت و هاوهن و گراوتی سووک له گهشهکردنایه، بهتایبهتی له دروستکردنی توخمه ناپیکهاتهییهکان. کومپانیای بیناسازی پارسمان سازه به پشتبستن به ئهزموون و پالپشتی تهکنیکی یهکهی توپزینهوه و په پیدانی خوی، جگه له بهر ههمهینانی بهر ههمی دیکه له بواری کیمیای بیناسازی، جورهها بهر ههمی ههواگورکی و کهفکردن به مه بهستی باشتکردنی کوالیتی و سهلامهتی پیشهسازی بیناسازی له و لاتدا بهر ههم دههینیت. پۆلی ئه بهر ههمانهی له م بوارهدا په ره ی پیدراوه له ژیر ناوی مارکهی Foamix پیشکش دهکرین و بو دروستکردنی فومی کونکریت و ههموو توخمه سووکهکان بهکار دیت بهکار هینانی ئه م پۆله بهر ههمه، جگه له کهمبوونهوهی بهر چاوی کیشی دیاریکراو، دهبیته هوی زیادبوونی بهرگری له سههول و خولهکانی توانهوه و به شیوهیهکی بهر چاوهی عهزلی دهنگ و گهرمی توخمه خوازاوهکه باشت دهکات.

زنجیره بهر ههمهکان Foamix

بارکۆد	ناونیشان	ریز
Foamix AE-210	زیادکهری شلهی کونکریتی فومی دهستکاریکراو	1
Foamix AE-240	زیادکهری کیمیایی شله بو فومی کونکریتلهگهل نهادهی بهرز	2
Foamix AE-220	زیادکهری کیمیایی شله بو فومی کونکریتبه نهادهی زور بهرز	3
AE-200	بهر ههمی نایرو جینیکی کونکریت	4

سوود و تاييه تمه نديه كاني:

- باشتكر دني تواناي كار كردن و تواناي پهمپ كردن
- زيادكر دني چه سپاندن و يه كپار چه يي
- كه مبو و نهوه ي و شكبو و نهوه و قلپشان دني پيست
- كه مكر دنهوه ي تواناي رژان
- كه مكر دنهوه ي كار لپكه كاني نهلكالي-سيلپكا
- زيادبووني بهر گري بهرام بهر به خولهكان توانهوه ي و بهستن
- دروستكر دني قاتيكي جيگير
- باشتكر دني كارايي عهزلي دهنگ و گهرمي
- ريگر كردن له خوخراندني كو نكريت و هاو من

داواكاري:

- بهر همه مهناني هموو جوړه پارچه يه كي كو نكريتي سووك وهك بلوك و ديوار و ...
- جوړه كاني زهوي رووناكي و شلرپكخستني سهقهكان
- بهر همه مهناني هموو جوړه پارچه يه كي بهر گري خولگه ي توانهوه ي و بهستن
- بهر همه مهناني هموو جوړه كو نكريت و هاوهنيكي سووك وه ناساييه له گهل كواليتي بهرز

Parsman chemical Foamix AE-210

زيادكهر ي شله ي كو نكريتي فومي دهستكار يكراو

ژهمي پيشنيار كراوي:

0.35 بو 0.9 كيلو بو ههر مهتر سيجايهك
كو نكريت بو بهكار هيناني ناسايي

Parsman chemical Foamix AE-240

زيادكهر ي كيميائي شله ي كو نكريتي فومي كارايي بهرز

ژهمي پيشنيار كراوي:

0.25 بو 0.9 كيلو بو ههر مهتر سيجايهك
كو نكريت بو بهكار هيناني ناسايي

Parsman chemical Foamix AE-220

زيادكهر ي كيميائي شل بو فومي كو نكريت به كارايي زور بهرز

ژهمي پيشنيار كراوي:

0.2 بو 0.8 كيلو بو ههر مهتر سيجايهك
كو نكريت بو بهكار هيناني ناسايي



ئەو بەرھەمانەي كە مايكروسيلىكايان تىدايە

تۆزى مايكروسيلىكا بەرھەمىكى لاوھكى كارلىكەكانى كاربۇتتيرمالى كوارتسى پاكى بەرز و پىكھاتە كاربۇنيەكانە لە كورەي كەوانەيى كارەبايى. ئەم بەرھەمە بە شىوھيەكى سەرەكى لەلايەن كارگەكانى ئالووى فيروسيلىكۆنەو بەرھەم دەھينرەيت و دەگوردريت بۇ ھەوير، جىل يان شلە بۇ بەكارھينان لە كۆنكرىتدا. يەكەي پارسمان كيميا بەرھەمى ناوازە و زور بەسوود لەم بواردە بەرھەم ھيناو بە كەلك وەرگرتن لەم بەرھەمە لاوھىيە و ماددە كانزا و نۆرگانىكەكانى تر.

Parsman chemical

گروپى جياوازي بەرھەمە پەرتىيەكانى مايكروسيلىكا

رېز	گروھ محصولات	باركۆد	وھسف	بەكارھينانى كىشى چىمەنتۆ
1	شلەمەنيەكان	SL-302	شلەي مايكروسيلىكا	لەسەدا 7 بۇ 30
		SL-402	شلەي مايكروسيلىكا	لەسەدا 5 بۇ 25
		SL-504	شلەي مايكروسيلىكا	لەسەدا 3 بۇ 20
2	شلەي ريشالىيەكان	SLP-5045	شلەي ريشالىيە مايكروسيلىكا	لەسەدا 3 بۇ 15
		SLP-4045	شلەي ريشالىيە مايكروسيلىكا	لەسەدا 5 بۇ 20
3	جىلى چەوركەر	MegaGel-504H	مىگاجىل بەھىزى باشتر دەكات و تواناي رۇانى كۆنكرىت كەم دەكاتەو بە كارايى زور بەرز	لەسەدا 4 بۇ 12
		MegaGel-504S	مىگاجىل باشتر كەرنىكى زور بەھىزى ھىز و كەسكەر مودى رۇانى كۆنكرىتە بە تايىتمەندى زيادكردى كارايى بەرز	لەسەدا 4 بۇ 15
		MegaGel-504N	مىگاجىل بەھىزى باشتر دەكات و تواناي رۇانى كۆنكرىت كەم دەكاتەو بە تايىتمەندى زيادكردى كارايى بەرز	لەسەدا 4 بۇ 15
		MegaGel-505	مىگاجىل بەرگى باشتر دەكات و تواناي رۇانى كۆنكرىت كەم دەكاتەو بە تايىتمەندى زيادكردى كارايى و پاراستنى دابەزىن	لەسەدا 4 بۇ 15
		MegaGel-505L	مىگاجىل بەرگى باشتر دەكات و تواناي رۇانى كۆنكرىت كەم دەكاتەو بە تايىتمەندى زيادكردى كارايى و پاراستنى دابەزىنى بەرز	لەسەدا 4 بۇ 12
4	پاوەر جىلى چوار نەركە	PowerGel PA-5000	پاوەر جىلى چوار نەركەي كۆنكرىت، لەگەل تايىتمەندى تايىتى زيادبوونى بەرگى و كارايى، باشتر كرنى راگرتنى دابەزىن و مانەو	لەسەدا 2 بۇ 10
		PowerGel PSA-9000	پاوەر جىلى چوار نەركەي كۆنكرىت، لەگەل تايىتمەندى تايىتى زيادبوونى بەرگى و كارايى، باشتر كرنى راگرتنى دابەزىن و مانەو	لەسەدا 2 بۇ 15
		PowerGel PSA-9010	پاوەر جىلى چوار نەركەي كۆنكرىت، لەگەل تايىتمەندى زيادكردى بەرگى، كارايى، پاراستنى كارايى و باشتر كرنى تايىتى مانەو	لەسەدا 2 بۇ 10
5	جىلى سوپەر دژە ناو	FineGel GLW-500	تەواكەرى سوپەر-دژە ناوەي كۆنكرىت، بە تايىتمەندى دژە ناو و زياد كەرمودى كارايى و بەرگى	لەسەدا 3 بۇ 10
		FineGel SLW-400	تەواكەرى سوپەر-دژە ناوەي كۆنكرىت، بە تايىتمەندى دژە ناو و زياد كەرمودى كارايى و بەرگى	لەسەدا 5 بۇ 15
6	جىلە ريشالىيەكان	GLP-3553	جىلى مايكروسيلىكاي ريشالى، بەرگى باشتر دەكات و كەسكەر مودى رۇانى كۆنكرىت بە تايىتمەندى زيادكردى كارايى بەرز	لەسەدا 5 بۇ 20
		GLP-4044	جىلى مايكروسيلىكاي ريشالى، بەرز كەرمودى بەرگى بەھىز و كەسكەر مودى تواناي رۇانى كۆنكرىت بە تايىتمەندى زيادكردى كارايى	لەسەدا 3 بۇ 15

دەتوانرەيت لەسەر داواي كرىار بە چرىي جياواز بەرھەمەكە دابىن بكرىت

شله‌ی ریشالی بهر همه‌یکه له‌سهر بنه‌مای مایکروسیلیکا که تایبته‌مندییه فیزیایی و میکانیکیه‌کان (هیزی پالپه‌ستو و چه‌مانه‌وی و کیشکردن) و مانه‌وی کونکریته‌باشتر دهکات. نهم بهر همه‌وی و مکو هه‌لپه‌سیردرای توژی مایکروسیلیکا و ناو و ریشاله‌کان به چه‌سپاوییه‌کی گونجاو به به‌کار هینانی زیادکر، پاریزهری تایبته به‌کار دیت.

شله‌ی مایکروسیلیکا بهر همه‌یکه کارامیه که تایبته‌مندییه فیزیایی و میکانیکیه‌کانی کونکریته (به‌هیزی و مانه‌وی) باشتر دهکات. نهم بهر همه‌وی و مکو هه‌لپه‌سیردرای توژی مایکروسیلیکا و ناو به چه‌سپاوییه‌کی گونجاو به به‌کار هینانی زیادکره‌ی تایبته‌ی پاریزهر پیشکش دهکریته.

زنجیره بهر همه‌کانی جیلی چه‌ورکر

میگاجیله‌کان

زنجیره بهر همه‌کانی میگا جیل که له‌لایهن نهم کومپانیایه پیشکش دهکریته بهر همه‌ی بنه‌مای مایکروسیلیکایه که دوی زیادکردنی بو کونکریته، له‌گه‌ل هایدروکسیدی کالیسیوم تیکه‌ل دهکریته که له نه‌جامی کارلیکه‌کانی ناودانی چیمه‌نتووه دروست ده‌بیت و ده‌بیته هوی بهر همه‌هینانی پیکهاته‌ی به‌هیزی سیلیکات. دروستکردنی نهم پیکهاته به‌هیزانه و هه‌روه‌ها گه‌ریله زور ورده‌کانی مایکروسیلیکا تایبته‌مندییه فیزیایی و میکانیکیه‌کانی کونکریته باشتر دهکات و توانای رزانی به شیوه‌یه‌کی به‌چاو کهم دهکاته‌وه. جگه له‌هوش به‌کار هینانی نهم زنجیره بهر همه‌ی ده‌بیته هوی زیادبوونی کارایی کونکریته و باشترکردنی تایبته‌مندییه ریولوزییه‌کانی.

جیلی هیزی چوار نهرک

پاور جیل بهر همه‌ی فره مه‌بست و کارامیه‌ی به‌رزه که جگه له‌وی تایبته‌مندییه میکانیکیه‌کانی کونکریته‌ی ره‌قبوو به شیوه‌یه‌کی به‌چاو باشتر دهکات (به‌هیزی و مانه‌وی)، کارایی و کاتی پاراستنی دابه‌زینی کونکریته‌کش زیاد دهکات. نهم بهر همه‌ی که له ژیر ناوی ته‌واوکره‌ی پاور جیلی چوار نهرک بو کونکریته پیشکش دهکریته، بهر همه‌یکه له‌سهر بنه‌مای ماده‌ی کانزاییه دستکار یکر او مکان له‌گه‌ل زیادکره‌ی پولیمر، که په‌ره‌ی پیدراوه بو به‌ده‌سته‌هینانی تایبته‌مندی کارایی گونجاوی کونکریته‌ی تازه و ره‌قبوو، به‌تایبته‌ی بو... ناوچه‌کانی باشووری و لات. نهم بهر همه‌مانه، دوی زیادکردنی بو کونکریته‌ی تازه به‌وژمه‌ی که له‌لایهن بهر همه‌هینه‌روه پیشنیار کراوه (که به پشته‌ستن به پلانی تیکه‌لکردنی کونکریته‌ی خواراو دیاری دهکریته)، ده‌بته هوی زیادبوونی گونجاوی کارایی (داخرانی کونکریته) و هه‌روه‌ها به‌هوی بوونی هه‌ندیک که‌سته‌ی دستکار یکر او نهم بهر همه‌مانه دتوان کارایی (کونکریته‌ی شل) بو ماوه‌یه‌کی دریزتر بپاریزن.

جیلی سوپهر دژه ناو

نجیره بهر همه‌کانی FineGel پیکدیت له تیکه‌له‌ی سوپهر-مورکردن که له‌گه‌ل نه‌دای بلوری و یه‌کپارچه‌ی خویان، به تایبته‌ی فورموله کراون بو کارلیکه‌کردن له‌گه‌ل پیکهاته‌کانی ناو کونیله مولووله‌یه‌کانی کونکریته. نهم بهر همه‌مانه، ویرای باشترکردنی تایبته‌مندییه ریولوزییه‌کانی کونکریته‌ی تازه، واته یه‌کرتوویی و دهرکوتن و کارایی، تایبته‌مندییه میکانیکیه‌کانی کونکریته‌ی ره‌قبوو (به‌رگری پالپه‌ستو و چه‌مانه‌وی) و زیادکردنی مانه‌وی له به‌رامبه‌ر هه‌کاره ژینگه‌یه‌کان و زور که‌مکرده‌وی توانای رزانی کونکریته. بهر همه‌کانی زنجیره‌ی FineGel به شیوه‌یه‌کی دیزاین کراون که سیسته‌میکه کونکریته‌ی دژه ناو به‌ده‌ست به‌پنریته به‌جوریک که ماده‌ی کیمیاییه چالاکه‌کانی ناو فورمولاسیونه‌کیان له‌گه‌ل لیمو و شیی نازاد له که‌ناله مولووله‌کان و کونیله‌کانی ناو هوی کونکریته‌ی یه‌کده‌گرن و کومپلنکسی بلوری نه‌تواوه دروست بکهن.


جیله ریشالیه‌کانی مایکروسیلیکا

ژل میکروسیلیس الیاف دار محصولی چند منظوره و کارآمد است که علاوه بر بهبود مشخصات فیزیکی و مکانیکی بتن سخت شده (مقاومت فشاری، کششی، خمشی و دوام)، منجر به افزایش کارایی بتن تر نیز می‌گردد. این محصول با استفاده از افزودنی‌های نگهدارنده ویژه به صورت ژل با ترکیبی از میکروسیلیکا، الیاف و کاهنده‌ی قوی آب با ویسکوزیته مناسب ارائه می‌شود که بعنوان یک جزء اصلاح کننده‌ی مشخصات مکانیکی و رئولوژی بتن مورد استفاده قرار می‌گیرد.





www.parsmanchemical.com



گروپی پارسمان

ناونیشانی کارگه: تاران، شاروچکه‌ی پیشسازی
شمس نباد. بهارستان بلنقد، زمکریای رازی
بلنقد، سه‌نیل ست 2

☎ (+98 21) 56901589

توفیسی سرمکی: تاران، میرداماد
بلنقد. شقامی ناغازاده فرد
(نم‌لسی)، شقامی 15، پلیتی 40

☎ (+98 21) 75918 1911793618

☎ (+98 21) 222 507 50



www.parsmanchemical.com
info@parsmanchemical.com

📷 [parsmanchemical](https://www.instagram.com/parsmanchemical)

