



chemical
Parsman

بهره‌مهمگانی فۆمی کۆنکریت و
ته‌واوکهری ئیس پلهس



زیادکەری کیمیایی کەف بۆ کۆنکریت

لە ئیستادا سووککردنی توخمە پیکهاتەیی و ناپیکهاتەییەکان لە پیشەسازی بیناسازییدا زۆر گرنگە بەهۆی ئەو مەترسیانەی کە لەبەر قورساییی و لەناوچوونی توخمە قورسەکان بەهۆی بوومەلەرزەو دەست دەبن. بۆیە بەکارهێنانی کۆنکریت و هاوێن و گراوتی سووک لە گەشەکردنایە، بەتایبەتی لە دروستکردنی توخمە ناپیکهاتەییەکان. کۆمپانیای بیناسازی پارسمان سازە بە پشتبەستن بە ئەزموون و پالێشتی تەکنیکی یەکەمی توێژینەو و پەرەپێدانی خۆی، جگە لە بەرھەمھێنانی بەرھەمی دیکە لە بواری کیمیای بیناسازییدا، جۆرەھا بەرھەمی ھەواگۆرکی و کەفکردن بە مەبەستی باشتکردنی کوالیتی و سەلامەتی پیشەسازی بیناسازی لە وڵاتدا بەرھەم دەھێنێت. پۆلی ئەو بەرھەمانە لەم بواردەدا پەرە پێدراوە لە ژێر ناوی مارکەمی Foamix پیشکەش دەکری و بۆ دروستکردنی فۆمی کۆنکریت و ھەموو توخمە سووکەکان بەکار دێت. بەکارهێنانی ئەم پۆلە بەرھەمە، جگە لە کەمبوونەوێ بەرچاوی کێشی دیاریکراو، دەبێتە ھۆی زیادبوونی بەرگری لە سەھۆل و خولەکانی توانەو و بە شێوەیەکی بەرچاو ئەدای عەزلی دەنگ و گەرمی توخمە خوازراوەکە باشتەر دەکات.

زنجیرە بەرھەمەکان Foamix

رێز	بارکۆد	ناونیشان
1	Foamix AE-206	زیادکەری کیمیایی کەف بۆ کۆنکریت
2	Foamix AE-208	زیادکەری کیمیایی کەف بۆ کۆنکریت
3	Foamix AE-210	زیادکەری شلەمی کۆنکریتی فۆمی دەستکاریکراو
4	Foamix AE-240	زیادکەری کیمیایی شلە بۆ فۆمی کۆنکریتلەگەڵ ئەدای بەرز
5	Foamix AE-220	زیادکەری کیمیایی شلە بۆ فۆمی کۆنکریتبە ئەدای زۆر بەرز

وہسف:

بہرہمہکانی پؤلی فؤمیکس (foamix) بریتین لہ زیادکھری کہفکردنی کؤنکریٹ کہ لہسہر بنہمای مادہ کیمیاییہکان دروستکراون، کہ فؤمی گہورہ و جیگیر لہ ہاؤینہی کؤنکریٹ و چیمہنتؤدا دروست دہکن. کہمکردنہوہی کیش بؤ ہہر یہکہیہکی قہبارہی تیکہلہکہ خوازراوہ و لہ کؤتاییدا دہبیتہ ہؤی سادہکردنہوہی بہشہکان و توخمہکان. بہکارہینانی نهم بہرہمہ، پیکہاتہ و شیوہی تیکہلہکہنامانجہکہ یہک دہخات و توانای پهمپکردنی زیاد دہکات. نهم بہرہمہ لہگہل ستانداردی ASTM دہگونجیت C796 و ASTM C869.

داواکاری:

- بہرہمہینانی ہموو جؤرہ پارچہیہکی کؤنکریٹی سووک و ہک بلؤک و دیوار و ...
- جؤرہکانی زہوی رووناکی و شلریکخستنی سہقفہکان
- بہرہمہینانی ہموو جؤرہ پارچہیہکی بہرگری خولگہی توانہوہی و بہستن
- بہرہمہینانی ہموو جؤرہ کؤنکریٹ و ہاؤنیکی سووک وہ ناساییہ لہگہل کوالیتی بہرز

سوود و:

- باشترکردنی توانای کارکردن و توانای پهمپکردن
- زیادکردنی چہسپاندن و یہکپارچہی
- کہمبوونہوہی و شکبوونہوہ و قلیشانندی پنیست
- کہمکردنہوہی توانای رژان
- کہمکردنہوہی کارلیکہکانی نهلکالی-سیلیکا
- زیادبوونی بہرگری بہرامبہر بہ خولہکان توانہوہی و بہستن
- دروستکردنی قاتیکی جیگیر
- باشترکردنی کارایی عہزلی دہنگ و گہرمی
- ریگریکردن لہ خوخراندنی کؤنکریٹ و ہاؤن

پاکہتکردن:

نهم بہرہمانہ بہ 20 لیتر گالؤن و 220 لیتر بہرمیل بہرہستہ. ہہر و ہا دہتوانریت نهم بہرہمہ لہ تانکی 1000 لیتری و تانکھری گواستنہوہا دابین بکریٹ

● زیادکهری کیمیایی کف بۆ کۆنکریت

Parsmanchemical

Foamix AE-206

ژهمی پیشنیارکراوی:

0.35 بۆ 1 کیلو بۆ هر مهر سنجایهک کۆنکریت بۆ بهکارهینانی ناسایی

Parsmanchemical

Foamix AE-208

ژهمی پیشنیارکراوی:

0.35 بۆ 1 کیلو بۆ هر مهر سنجایهک کۆنکریت بۆ بهکارهینانی ناسایی



● زیادکەری شله‌ی کۆنکریتی فۆمی
ده‌ستکاریکراو

Parsmanchemical
Foamix AE-210

ژهمی پێشنیارکراوی:

0.35 بۆ 0.9 کیلو بۆ هەر مه‌تر سێجایه‌ک
کۆنکریت بۆ به‌کار هێنانی ئاسایی

● زیادکەری کیمیایی شله‌ی کۆنکریتی
فۆمی کارایی به‌رز

Parsmanchemical
Foamix AE-240

ژهمی پێشنیارکراوی:

0.25 بۆ 0.9 کیلو بۆ هەر مه‌تر سێجایه‌ک
کۆنکریت بۆ به‌کار هێنانی ئاسایی

● زیادکەری کیمیایی شل بۆ فۆمی
کۆنکریت به‌ کارایی زۆر به‌رز

Parsmanchemical
Foamix AE-240

ژهمی پێشنیارکراوی:

0.2 بۆ 0.8 کیلو بۆ هەر مه‌تر سێجایه‌ک
کۆنکریت بۆ به‌کار هێنانی ئاسایی

تھو او کھری S-Plus



تہواکھری کونکریٹی فومی تایبہت

بہشی تہکنیکی و ئەندازیاری کۆمپانیای پارسمان کیمیکال، پیشہنگی بەرہمەینانی ھەموو جۆرە زیادکراوەکانی کیمیایی و کانزایی بۆ کونکریٹ و چیمەنتۆ و ھاوینە، لەگەڵ لیکۆلینەوہی وردی تاقیگہیی و وۆرکشۆپ لە پیکھاتە و تایبەتمەندییەکانی کەفی کونکریٹی تازە و رەقبوو، ھەر و ھا ھەلسەنگاندن ئەدای ھەریەک لە پیکھاتەکانی، ئەجامدراوە تہواکھریکی تایبەتی پاودەری بەرہمەیناوە بۆ بەکار ھێنان لە پلانی تیکەڵکردنی فومی کونکریٹی باو لە ولاتدا. ئەم بەرہەمە کە لە ژیر ناوی تہواکھری تایبەتی S-plus پیشکەش دەکریٹ، بە مەبەستی باشتەرکردنی کوالیتی تہواکراوی کونکریٹی فۆم کە لە زەوی و لیوارەکاندا بەکار دەھینریٹ، دیزاین و فۆرمولە کراوە. ئەم بەرہەمە کە دواي چەندین تاقیکردنەوہی تاقیگہیی و وۆرک شۆپ گەیشتوتە قوناغی بەرہمەینان و فرۆشتنی بەکۆمەڵ، لەسەر بنەمای کانزا دەستکاریکراوەکان و ماددە نۆرگانییەکانە کە بە نزیکەیی لە مەودای پلەبەندی چیمەنتۆدا دانراون.



سوود و تاييه تمه ندييه گاني :

تهو او كهرى تاييه تى S-plus كه بو يه كه مجار له ولاتدا و هك بهر هممىكى داهينه رانه ديزاين كراوه بو به كار هينان له فومى كونكريتدا، له گهل بهر همه گاني كونكريتى فومى شلهى كومپانياكه (Foa-mix-AE-240 و Foamix-AE-220)، تاييه تمه ندى تاييه تى هميه بو نهو زهويانهى كه به كونكريتى فوم دروستكر اون، دابين دهكرين كه برينين له:

- زيادبوونى بهر چاوى بهر گرى
- كه مبوونهوى بچووكبوونهوه به هووى وشكبوونهوه
- كه مبوونهوى بهر چاوى درزه گاني رووى زهوى
- باشتر بوونى دهر كهوتتى تهو او كراوى زهوى
- كه مبوونهوى كاتى وشكبوونهوى روو كار
- باشتر كردنى په مپكر دنى فومى كونكريت
- بهي نهوهى بچووكترين كاريگهري نهرينى له سهر قهبارهى فومه كه همبىت
- باشتر بوون له دوخى شكاندنى بلقى فومى كونكريت
- دابهشكردنى ناياب و يهكسان به دريژايى پيكهاتهى فومى كونكريت
- باشتر كردنى تاييه تمه ندييه تهكنيكيه گاني فومى كونكريتى تازه و هك كيشى تاييه تى، چه سپاوى، ليشاوى و...

چون به کار دهه نریت:

لهسهدا 10 به کیشی چیمهنتو له تهواوکهری S-plus (بهزوری کیسهیهکی 25 کیلوگرام) ناماده دهکریت و دواي لیپرینی ههمان بر له چیمهنتوی دیزاین، دهخریته ناو میکسههکهوه. به واتایهکی تر بری چیمهنتوی بهکار هینراو به ههمان بری تهواوکهری S-plus کهم دهبیتهوه. باشتر وایه له کاتی زیادکردنی چیمهنتو تهواوکهرهکه بخریته ناو میکسههکهوه. کاتی تیکه لکردن و بری ناوی بهکار هینراو و فومی هاتنه ژوروهوه بو دیزاینی فومی کونکریت گور انکارییان بهسهردا نه هاتوهوه و هاوشیوهی فومی کونکریتی ناسایین. له راستیدا ریکخته کانی نامیرهکه ناگورد رین. پیویسته نامازه بهوه بکریت که ههموو نهم کهرسته بهرخه دهگواز رینهوه بو ناو میکسههکه و هیچ پاشهرویهکی تیدا نییه.

به کار هینان:

نهو ژهمی که له لایهن بهر ههمه نهرهوه پيشنیار کراوه له نیوان لهسهدا 8 بو 12 به کیشی چیمهنتو که، که بهم بره چیمهنتوی دیزاین دهگورد ریت. ههروهها، ژهمی گونجاو %10 یه.

پاکه کردن:


نهم بهر ههمه دهتوانریت له کیسی 25 کیلو دا و ههروهها کیسی 500 کیلو لهسهردا دواي کریار کوبکریتهوه.

چاگردنهوه:

پیویسته نهم بهر ههمه به دوور له شی و له ژیر بارودوخی پلهی گهرمی 5 بو 40 پلهی سهیدیدا بهیلریتهوه و ههلبگریت بهپیی مهرجی هه لگرتنی چیمهنتو.



www.parsmanchemical.com



گروپی پارسمان

ناونیشانی کارگه: تاران، شار وچکهی پیشهسازی
شمس نباد. بهارستان بلنقد، زمکریای رازی
بلنقد، سنبال ست 2

☎ (+98 21) 56901589

نوفیسی سرمکی: تاران، میرداماد
بلنقد، شقامی ناغازاده فرد
نمناسی، شقامی 15، پلنتی 40

☎ (+98 21) 75918 1911793618

☎ (+98 21) 222 507 50



www.parsmanchemical.com
info@parsmanchemical.com

📷 [parsmanchemical](https://www.instagram.com/parsmanchemical)

